

**Specificații tehnice remedieri instalație stingere incendiu la grup pompare
sprinklere și hidranți interiori la Centrul Multifuncțional**

Parametrii tehnici și funcționali :

1.Robinet fontă cu clapă fluture PN16DN150(Este necesară înlocuirea vanelor tip fluture montate pe instalația de alimentare coloane sprinklere și înlocuirea vanei montată pe coloana de golire/recirculare bazin incendiu)

-Cantitatea :3 buc

2.Presetupă etanșare pompă circulație apă cu diametrul de 20.00mm(este necesară refacerea etanșeitățiiicelor două pompe de circulație apă montate pe grupul de pompare hidranți interiori întrucât ambele echipamente au membranele sparte și prezintă pierderi estimative de apă ;prin urmare se vor monta două presetupe cu diametrul de 20.00mm

-Cantitatea: 2 buc

3.Ax rotor (este necesară înlocuirea axului rotor la pompa de circulație nr.1întrucât acesta este rupt fapt pentru care nu mai permite funcționarea echipamentului.

-Cantitatea: 1 buc

-Termen de livrare și montaj : 3 zile

Adresa de executare :Craiova str. Tărgului ,nr.26 Magazia unității

Garanția acordată pentru serviciile prestate este de : 8 luni de la efectuarea recepției.

Mod de plată : Achizitorul va efectua plata în baza facturii în lei ,emisă de furnizor în termen de 30 zile lucrătoare de la primirea acesteia în contul furnizorului prin transfer bancar.

Șef Serviciu Administrativ,Întreținere

Burnea Doru Marian

*Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și
legalitatea în solidar cu întomitorul înscrisului*

Data:25.01.2024

Semnătura:

Întocmit,

Insp.Pascu Sabin

Îmi asum responsabilitatea pentru

fundamentarea,realitatea

și legalitatea întocmirii acestui act oficial

Data:25.01.2024

Semnătura

