



MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Str. Targului, nr. 26 Tel.: 40251/416235
Craiova, 200632 Fax: 40251/411561
consiliulocal@primariacraiova.ro



Direcția Investiții, Achiziții și Licitări
Serviciul Licitări
Nr. 356760/08.10.2024

Către,
OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI

Referitor la achiziția directă având ca obiect: „*Mașină de spălat și curățat pardoseli cu post de conducere*”, conform anunțului publicitar din SEAP nr. ADV1448916/04.10.2024.

Urmare solicitării de clarificări primite din partea unui operator economic interesat pe adresa de e-mail achizitii@primariacraiova.ro, vă comunicăm următoarele:

Întrebarea 1: „In Caietul de sarcini, in cadrul specificatiilor tehnice sau cerinte functionale minime, autoritatea contractanta solicita ca masina de spalat si curatat pardoseli sa aiba capacitatea de:

- urcare pante (rezervor plin) min. 14%;
- urcare pante (rezervor gol) min. 19 %.

Deoarece la acest model de masina, nu exista optiunea de tractiune integrala, puterea motorului nu este suficienta pentru urcarea rampelor de 19%.

Va rugam sa luati in considerare ofertarea unei masini de spalat si aspirat pardoseli cu post de conducere, cu capacitatea de urcare a unei rampe de 17% cand masina are rezervoarele goale si de 8% cand masina are rezervoarele pline.”

Răspuns, conform compartimentului de specialitate:

Având în vedere că mașina de spălat și curățat pardoseli cu post de conducere va fi folosită în cadrul Parcării Subterane (parcare structurată pe două nivele), considerăm că este imperios necesar ca mașina să se poată deplasa facil între cele două niveluri, indiferent de gradul de umplere a rezervoarelor.

Întrebarea 2: „In Caietul de sarcini, in cadrul specificatiilor tehnice, autoritatea contractanta solicita pentru masina de spalat si curatat pardoseli o ”Capacitate a rezervorului de colectare minim 220 litri”.

Deoarece cantitatea de murdarie recuperata odata cu apa aspirata este relativ mica, iar o parte din apa ramane pe suprafata curatata, producatorii monteaza rezervoare de recuperare cu 5 - 10 litri mai mari decat cele de apa/solutie curata.

Va solicitam sa fiti de acord si sa luati in considerare ofertarea unei masini de spalat si aspirat pardoseli cu post de conducere cu un rezervor de apa recuperata cu capacitatea de 195 litri.”

Răspuns, conform compartimentului de specialitate:

La nivelul minus 2, canalizarea orașului se află deasupra acestui nivel, ceea ce ar presupune ca în momentul de golire al rezervorului cu apa reziduală, să se efectueze pornirea pompelor de aspirare din cadrul parării.

Întrebarea 3: „Urmatoarele cerinte din Caietul de sarcini:

„Sustenabilitatea GREEN a masinii de spalat utilizand

- Solutii de curatat fara detergenti prin convertirea electrica a apei;
- si

- reciclarea solutiei de curatare cu un procent de minim 60% din capacitatea bazinului , cu solutie de curatat”

fac referire la sisteme care nu sunt compatibile unul cu celalalt. Prima cerinta NU permite utilizarea de

detergenti, cea de-a doua cerinta necesita utilizarea de detergenti. Din acest motiv va solicitam renuntarea la una dintre cele doua cerinte.”

Răspuns, conform compartimentului de specialitate:

Autoritatea contractantă nu a cerut ca aceste sisteme să opereze concomitent ci independent, fiind în concordanță atât cu nevoile de operare ale mașinii, impuse de gradul imund al suprafețelor ce trebuiesc curățate, dar și de partea economică, respectiv a costurilor de operare.

Întrebarea 4: „In Caietul de sarcini, in cadrul specificatiilor tehnice ale masinii de spalat si aspirat pardoseli, autoritatea contractanta solicita o ”*latime de aspirare minim 115 cm*”.

Va solicitam respectuos sa luati in considerare ofertarea unei masini de spalat si aspirat pardoseli cu post de conducere, cu latimea de aspirare de 104,5 cm.”

Răspuns, conform compartiment de specialitate:

Pentru această specificație s-au luat în calcul unele suprafețe înguste din cadrul Parcării Subterane și pentru care, dacă s-ar folosi o lățime mai mică de aspirat, ar necesita trecerea de mai multe ori cu mașina de spălat.

În concluzie, cerințele specificate în Caietul de sarcini nr.323509/20.09.2024 rămân prevederi obligatorii la achiziția pentru" ***Mașină de spălat și curățat pardoseli cu post de conducere***".

**Director executiv,
Maria Nuță**

Nume prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat Cristina Mădălina Crețu	Șef Serviciu	08.10.2024	
Întocmit Mihaela Chiser	Inspector	08.10.2024	

Lista de difuzare a documentului

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	Serviciul Licitării	2	-	Dosar achiziție
1	Exemplar 1	Operatorii economici interesați	2	-	Comunicat prin e-mail/site