

**Specificații tehnice pentru mentenanță grup electrogen
la locațiile A.I.Cuza nr.7, A.I.Cuza, nr.1, Centrul
Multifuncțional, Direcția de Evidență a Persoanelor**

Caracteristici tehnice :

Constatarea defectului la locul defecțiunii se va efectua în maxim 4 ore de la emiterea anunțului de către beneficiar (telefonic sau prin e-mail). Repararea defectului va fi efectuată în maxim 24 ore dacă nu necesită piese de schimb, în 48 de ore dacă sunt necesare piese de schimb care sunt disponibile în stocul furnizorului din țară și în maxim 45 de zile dacă sunt necesare piese care se aduc la comenzi speciale direct de la producător.

Dacă evenimentul poate produce pagube iminente asupra bunurilor materiale sau umane, intervenția în vederea reparației accidentale se va face în maxim 60 de minute. Piese de schimb sau ansamblele înlocuite vor respecta specificațiile tehnice impuse de producătorul echipamentului și vor fi însoțite de declarație de conformitate sau certificat de calitate.

În prețul ofertei este inclusă contravaloare pentru o revizie completă efectuată asupra echipamentelor (inclusiv uleiul necesar pentru schimb, filtre motorină, filtre ulei), constatarea defectului pentru reparații accidentale și deplasarea tehnicienilor. În prețul ofertei nu este inclusă contravaloarea pieselor de schimb ce se constată defecte în urma verificărilor efectuate. Remedierea defecțiunilor pentru reparații accidentale se va efectua doar în baza unei note de constatare și a unui deviz ofertă acceptat de beneficiar.

În contractul de mentenanță este inclusă o revizie completă pentru echipamente și o verificare la fiecare 60 de zile.

Operațiunile ce vor fi efectuate la efectuarea reviziei pentru fiecare grup electrogen:

- Verificare stare furtunuri și coliere de fixare ;
- verificare acumulatori;
- Verificare și completare cu antigel sistem de răcire ;
- Verificare și curățare filtru de aer;

- Verificare sistem admisie aer;
- Înlocuire filtru ulei(inclusiv filtrele)
- Înlocuire filtru combustibil (inclusiv filtrele);
- Înlocuire ulei motor termic(inclusiv uleiul);
- Verificare sistem de alimentare și distribuție a combustibilului;
- Verificare relee,siguranțe și conexiuni electrice;
- Verificare controller și curățare (dacă este cazul);
- Verificare stare curele de transmisie;
- Verificare stare de etanșeitate circuite sistem răcire și gaze arse;
- Verificare tampoane anti-vibrații;
- Curățare interioară carcasă grup electrogen de rezidurile existente (de ex.motorină,praf ulei,frunze etc.)
- Pornire manuală cu funcționare timp de 10 minute;
- Verificare tensiune de ieșire;
- Reglaje și probe de funcționare;
- Completare fișa de funcționare;

Operațiuni ce vor fi efectuate la fiecare (o dată la 60 de zile) pentru fiecare grup electrogen:

- Verificare stare furtunuri și coliere de fixare ;
- Verificare acumulatori;
- Verificare și completare cu antigel sistem de răcire ;
- Verificare și curățare filtru de aer;
- Verificare sistem admisie aer;
- Verificare sistem de alimentare și distribuție a combustibilului;
- Verificare relee,siguranțe și conexiuni electrice;
- Verificare controller și curățare (dacă este cazul);
- Verificare stare curele de transmisie;
- Verificare stare de etanșeitate circuite sistem răcire și gaze arse;
- Verificare tampoane anti-vibrații;
- Curățare interioară carcasă grup electrogen de rezidurile existente (de ex.motorină,praf ulei,frunze etc.)
- Pornire manuală cu funcționare timp de 10 minute;
- Verificare tensiune de ieșire;
- Reglaje și probe de funcționare;

Descriere echipamente :

Grup electrogen Centrul Multifuncțional Craiova,str.Târgului,nr.26

- producător:TTS martin
- model:MP 500 O
- putere:500KVA
- tensiune:400/230 V 50 Hz

Grup electrogen Evidența Persoanelor Craiova,str.Unirii ,nr.45

-producător:KIPOR
-model:KDE60SS3
-putere:110KVA
-putere:50 KVA
-tensiune:400/230 V 50 Hz

Grup electrogen A.I.Cuza,nr.1

-producător:CATERPILLAR
-model:DE110GC
-putere:110 KVA
-tensiune:400/230 V 50 Hz

Grup electrogen A.I.Cuza,nr.7

-producător:CATERPILLAR
-model:DE110GC
-putere:110 KVA
-tensiune:400/230 V 50 Hz

Dacă în urma reviziei sau verificărilor se vor descoperi defecte ,acestea se vor evidenția într-o notă de constatare emisă pentru grupul electrogen ,împreună cu soluția propusă pentru remediere.

Mod de plată : Plata se va face în termen de 30 de zile de la comunicării facturii electronice către Autoritatea contractantă în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura ,conform prevederilor OUG nr.120/2021 cu modificările și completările ulterioare,pe baza procesului verbal de recepție ,semnat de ambele părți.

Șef Serviciu Administrativ,Întreținere

Burnea Doru Marian

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului

Data:13.02.2025

Semnătura:

Întocmit,

Insp.Pascu Sabîn

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial

Data:13.02.2025

Semnătura: